

産業廃棄物処理施設の維持管理情報

＜廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三に基づく維持管理情報の公表＞

○産業廃棄物の管理型最終処分場（妙高工場）

概要

- ・当社、管理型最終処分場では、自社で発生した産業廃棄物のみを処分しております。
- ・設置している処分場は下記の2箇所である。

□処分場A: 産業廃棄物最終処分場(埋立方式: 水処理型)

昭和57年3月29日許可

埋め立て期間延長有り(処分量減少のため)→平成27年3月31日まで

- ・設置場所: 新潟県妙高市大字田口宇川原
- ・埋立面積:(当初) 9,608m² ⇒(変更後) 7,028m²
- ・埋立容量:(当初)83,208m³ ⇒(変更後)54,696m³
- ・構造及び設備の概要:
内面に遮水シートを敷設し、地下水汚染を防止する。
浸出液は暗渠により集水し、工場用水として再利用する。

□処分場B: 産業廃棄物管理型最終処分場

平成10年6月4日許可

埋め立て期間延長有り(処分量減少のため)→平成27年3月31日まで

- ・設置場所: 新潟県妙高市大字田口宇谷内511番地外20筆
- ・埋立面積: 6,638m²
- ・埋立容量: 46,654m³
- ・構造及び設備の概要:
内面に遮水シートを敷設し、地下水汚染を防止する。
浸出液は暗渠により集水し、工場用水として再利用する。

1) 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

- ・埋め立てた産業廃棄物の種類は全て「汚泥(無機性)」である。

＜処分場A＞

| 2011年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 数量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | 0 | 0 | 58 | 187 |
| 2013年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 36 | 163 | 0 | 105 | 511 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| 2014年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |

＜処分場B＞

| 2011年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 数量(t) | 14 | 125 | 54 | 428 | 365 | 222 | 669 | 463 | 418 | 338 | 207 | 121 | 3424 |
| 2012年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 69 | 14 | 32 | 17 | 14 | 19 | 183 | 14 | 66 | 101 | 119 | 302 | 951 |
| 2013年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 75 | 28 | 887 | 377 | 0 | 87 | 156 | 82 | 193 | 87 | 88 | 290 | 2350 |
| 2014年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 数量(t) | 377 | 188 | 298 | 240 | 272 | 245 | 137 | 167 | | | | | 1923 |

2)擁壁及び遮水工等の点検に関する事項

<処分場A>

| 点検年月日 | | | 結果 | その他の実施事項 | |
|--|----|----|------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 2011年度 | 4 | 18 | 異常なし | | |
| | | 5 | 23 | 異常なし | |
| | | | 31 | 異常なし | 区画ロープ張り |
| | 6 | 3 | 異常なし | 区画ロープ補修 | |
| | | | 10 | 異常なし | 草刈り |
| | | 7 | 8 | 異常なし | |
| | | | 19 | 異常なし | |
| | 8 | 12 | 異常あり | 遮水シート補修実施 | |
| | | | 17 | 異常なし | |
| | 9 | 27 | 異常なし | 処分場周辺草刈り | |
| | | | | | |
| | | 10 | 12 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) |
| | | | | | |
| | | 11 | 21 | 異常なし | 集水ピット内清掃 周辺ロープ外し(積雪対策)(11/28) |
| | | 12 | 20 | 異常なし | 積雪有り |
| | | | | | |
| | | 1 | 17 | 異常なし | 積雪有り |
| | | | | | |
| | 2 | 21 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 3 | 27 | 異常なし | 送水ポンプ点検実施(3/28) 積雪有り | |
| 2012年度 | 4 | 24 | 異常なし | 区画ロープ張り実施 | |
| | | | | | |
| | 5 | 14 | 異常なし | 区画用杭補修実施 | |
| | | | | | |
| | 6 | 12 | 異常なし | 草刈り実施(6/20~6/28) | |
| | | | | | |
| | 7 | 24 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) | |
| | | | | | |
| | 8 | 21 | 異常あり | 遮水シート補修実施(8/23) 草刈り実施(観測井戸周辺) | |
| | 9 | 24 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) 草刈り、ピット清掃実施 | |
| | | | | | |
| | 10 | 16 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) 遮水シート補修実施(10/30) | |
| | | | | | |
| | 11 | 19 | 異常なし | 周辺ロープ外し(積雪対策) | |
| | | | | | |
| | 12 | 12 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 1 | 9 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 2 | 6 | 異常なし | | |
| | | | | | |
| | 3 | 12 | 異常なし | | |
| <p>※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成23年8月12日 : 遮水シートの一部破損個所を補修。 (遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い) ・平成23年11月2日 : 遮水シートの一部破損個所を補修。 (遮水シートの破損個所は埋立物面より上部に位置しており周辺環境への影響は無い) | | | | | |

<処分場A>

| 点検年月日 | | | 結果 | その他の実施事項 | |
|--|--------|----|------|------------------------------------|------------------------------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 2013年度 | 4 | 16 | 異常なし | 囲いロープ取り付け(4/17) | |
| | 5 | 14 | 異常なし | | |
| | 6 | 17 | 異常なし | 草刈り依頼 | |
| | 7 | 17 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) 草刈り実施済み(6/28) | |
| | 8 | 20 | 異常なし | 遮水シート補修済み(8/10) | |
| | 9 | 24 | 異常なし | 草刈り実施済み | |
| | 10 | 21 | 異常なし | 周辺ロープ取り外し(積雪対策) 送水ポンプ点検 | |
| | 11 | 18 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) | |
| | 12 | 17 | 異常なし | | |
| | 1 | 8 | 異常なし | 配管補修実施済み | |
| | 2 | 26 | 異常なし | 配管凍結部除去済み 積雪有り | |
| | 3 | 24 | 異常なし | 残雪有り | |
| | 2014年度 | 4 | 21 | 異常なし | 看板補修済み |
| | | 5 | 19 | 異常なし | 周辺ロープ張り実施 遮水シート補修済み(5/23) |
| 6 | | 16 | 異常なし | 草刈り実施(6/7, 6/17) | |
| 7 | | 23 | 異常なし | | |
| 8 | | 25 | 異常なし | 集水ピット清掃実施 草刈り実施 | |
| 9 | | 25 | 異常なし | 集水ピット清掃実施 | |
| 10 | | 22 | 異常あり | 遮水シート破損(埋立物より上面) | |
| 11 | | 18 | 異常なし | 遮水シート補修済み(11/8) 周辺ロープ取り外し(積雪対策) | |
| 12 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | |

<処分場B>

| 点検年月日 | | | 結果 | その他の実施事項 | |
|--|----|----|------|--|----------------------|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 2011年度 | 4 | 18 | 異常なし | | |
| | | 5 | 23 | 異常なし | |
| | | | 31 | 異常なし | 区画ロープ張り |
| | 6 | 10 | 異常なし | 区画ロープ補修。草刈り。 | |
| | | 15 | 異常なし | 区画杭一部交換。水中ポンプ交換。 | |
| | 7 | 8 | 異常なし | | |
| | | | 19 | 異常なし | |
| | 8 | 12 | 異常なし | | |
| | | | 17 | 異常なし | |
| | 9 | 27 | 異常なし | 処分場周辺草刈り | |
| | | | | | |
| | | 10 | 12 | 異常なし | |
| | | | | | |
| | | 11 | 21 | 異常なし | 周辺ロープ外し(積雪対策)(11/28) |
| | | 12 | 20 | 異常なし | 積雪有り |
| | | | | | |
| | | 1 | 17 | 異常なし | 積雪有り |
| | | | | | |
| | 2 | 21 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 3 | 27 | 異常なし | 送水ポンプ交換実施(3/28) 観測井戸b2上部破損。修理済み。 積雪有り。 | |
| 2012年度 | 4 | 24 | 異常なし | 区画ロープ張り実施 | |
| | | | | | |
| | 5 | 14 | 異常なし | 区画用杭補修済み 区画ロープ張り実施 | |
| | 6 | 12 | 異常なし | 草刈り実施(6/20~6/28) | |
| | | | | | |
| | 7 | 24 | 異常なし | | |
| | | | | | |
| | 8 | 21 | 異常なし | 草刈り実施(観測井戸周辺) | |
| | | | | | |
| | 9 | 24 | 異常なし | 草刈り実施 | |
| | | | | | |
| | | 10 | 16 | 異常なし | |
| | | | | | |
| | 11 | 19 | 異常なし | 周辺ロープ外し(積雪対策) | |
| | | | | | |
| | 12 | 12 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 1 | 9 | 異常なし | 積雪有り | |
| | | | | | |
| | 2 | 6 | 異常なし | | |
| | | | | | |
| | 3 | 12 | 異常なし | | |
| ※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | |
| 該当なし | | | | | |

<処分場B>

| 点検年月日 | | | 結果 | その他の実施事項 |
|--------|--------|----|------|------------------|
| 年 | 月 | 日 | | |
| 2013年度 | 4 | 16 | 異常なし | 囲いロープ取り付け(4/17) |
| | 5 | 14 | 異常なし | |
| | 6 | 17 | 異常なし | 草刈り依頼 |
| | 7 | 17 | 異常なし | 草刈り実施実施済み(6/26) |
| | 8 | 20 | 異常なし | |
| | 9 | 24 | 異常なし | 草刈り実施済み |
| | 10 | 21 | 異常なし | 周辺ロープ取り外し(積雪対策) |
| | 11 | 18 | 異常なし | |
| | 12 | 17 | 異常なし | |
| | 1 | 8 | 異常なし | |
| | 2 | 26 | 異常なし | 積雪有り |
| | 3 | 24 | 異常なし | 残雪有り |
| | 2014年度 | 4 | 21 | 異常なし |
| 5 | | 19 | 異常なし | 周辺ロープ張り実施 |
| 6 | | 16 | 異常なし | 草刈り実施(6/7, 6/17) |
| 7 | | 23 | 異常なし | |
| 8 | | 25 | 異常なし | 草刈り実施 |
| 9 | | 25 | 異常なし | |
| 10 | | 22 | 異常なし | |
| 11 | | 18 | 異常なし | 周辺ロープ取り外し(積雪対策) |
| 12 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

※ 点検の結果、擁壁及び遮水工等の損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び措置の内容

3) 地下水の水質検査に関する事項

① 地下水の採取場所(下表中の記号の説明)

- a1: 処分場Aの下流側に位置する地下水観測井戸
- a2: 処分場Aの上流側に位置する地下水観測井戸(平成23年1月より採取開始)
- b1: 処分場Bの下流側に位置する地下水観測井戸
- b2: 処分場Bの遮水シート漏洩検知用井戸
平成23年1月より、採取場所を上流側に新設した地下水観測井戸へ変更

② 地下水の検査項目について

維持管理基準に基き、下記項目について検査を実施している。

③ 地下水の水質検査結果

< 処分場A >

| 2011年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 | 塩素イオン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | μs/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| a1 | 4 | 18 | 4 | 19 | 138 | 8.6 | | | | | |
| a2 | | | | | 168 | 2.8 | | | | | |
| a1 | 5 | 31 | 6 | 1 | 145 | 2.9 | | | | | |
| a2 | | | | | 180 | 8.5 | | | | | |
| a1 | 6 | 15 | 6 | 16 | 140 | 2.5 | | | | | |
| a2 | | | | | 197 | 7.6 | | | | | |
| a1 | 7 | 19 | 7 | 20 | 140 | 3.4 | | | | | |
| a2 | | | | | 211 | 7.4 | | | | | |
| a1 | 8 | 17 | 8 | 18 | 140 | 2.8 | | | | | |
| a2 | | | | | 222 | 7.7 | | | | | |
| a1 | 9 | 27 | 9 | 28 | 140 | 3.2 | | | | | |
| a2 | | | | | 231 | 8.0 | | | | | |
| a1 | 10 | 25 | 11 | 7 | 146 | 2.8 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a2 | | | | | 223 | 7.5 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a1 | 11 | 21 | 11 | 22 | 151 | 3.1 | | | | | |
| a2 | | | | | 246 | 7.4 | | | | | |
| a1 | 12 | 20 | 12 | 21 | 157 | 3.4 | | | | | |
| a2 | | | | | 245 | 8.5 | | | | | |
| a1 | 1 | 17 | 1 | 18 | 153 | 3.1 | | | | | |
| a2 | | | | | 251 | 9.7 | | | | | |
| a1 | 2 | 21 | 2 | 22 | 142 | 3.4 | | | | | |
| a2 | | | | | 237 | 12.2 | | | | | |
| a1 | 3 | 27 | 3 | 28 | 151 | 3.3 | | | | | |
| a2 | | | | | 198 | 12.8 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2012年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|----|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 μs/cm | 塩素イオン mg/l | カドミウム mg/l | 鉛 mg/l | 六価クロム mg/l | 砒素 mg/l | 総水銀 mg/l |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | | | | | | | |
| a1 | 4 | 24 | 4 | 25 | 159 | 2.9 | | | | | |
| a2 | | | | | 202 | 9.3 | | | | | |
| a1 | 5 | 14 | 5 | 15 | 142 | 3.1 | | | | | |
| a2 | | | | | 184 | 8.7 | | | | | |
| a1 | 6 | 12 | 6 | 13 | 141 | 2.8 | | | | | |
| a2 | | | | | 244 | 9.9 | | | | | |
| a1 | 7 | 24 | 7 | 25 | 143 | 3.6 | | | | | |
| a2 | | | | | 210 | 10.2 | | | | | |
| a1 | 8 | 21 | 8 | 22 | 146 | 2.9 | | | | | |
| a2 | | | | | 222 | 9.5 | | | | | |
| a1 | 9 | 24 | 9 | 25 | 144 | 3.3 | | | | | |
| a2 | | | | | 292 | 5.3 | | | | | |
| a1 | 10 | 31 | 11 | 12 | 152 | 3.0 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a2 | | | | | 246 | 10.0 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a1 | 11 | 19 | 11 | 20 | 152 | 3.5 | | | | | |
| a2 | | | | | 217 | 10.1 | | | | | |
| a1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 151 | 3.4 | | | | | |
| a2 | | | | | 208 | 9.9 | | | | | |
| a1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 142 | 3.4 | | | | | |
| a2 | | | | | 210 | 11 | | | | | |
| a1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 150 | 2.8 | | | | | |
| a2 | | | | | 213 | 12.5 | | | | | |
| a1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 146 | 6.3 | | | | | |
| a2 | | | | | 202 | 22.3 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2013年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 μs/cm | 塩素イオン mg/l | カドミウム mg/l | 鉛 mg/l | 六価クロム mg/l | 砒素 mg/l | 総水銀 mg/l |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | | | | | | | |
| a1 | 4 | 16 | 4 | 17 | 138 | 2.9 | | | | | |
| a2 | | | | | 166 | 10.0 | | | | | |
| a1 | 5 | 14 | 5 | 15 | 147 | 3.1 | | | | | |
| a2 | | | | | 193 | 9.9 | | | | | |
| a1 | 6 | 17 | 6 | 18 | 140 | 3.5 | | | | | |
| a2 | | | | | 176 | 11.0 | | | | | |
| a1 | 7 | 17 | 7 | 18 | 143 | 3.7 | | | | | |
| a2 | | | | | 218 | 11.8 | | | | | |
| a1 | 8 | 20 | 8 | 21 | 148 | 2.9 | | | | | |
| a2 | | | | | 197 | 10.1 | | | | | |
| a1 | 9 | 24 | 9 | 25 | 152 | 3.1 | | | | | |
| a2 | | | | | 212 | 8.2 | | | | | |
| a1 | 10 | 21 | 10 | 22 | 149 | 2.6 | | | | | |
| a2 | | | | | 152 | 9.7 | | | | | |
| a1 | 11 | 18 | 11 | 19 | 165 | 3.0 | | | | | |
| a2 | | | | | 183 | 8.7 | | | | | |
| a1 | 12 | 9 | 12 | 19 | 152 | 2.9 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a2 | | | | (報告) | 215 | 8.4 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 149 | 2.8 | | | | | |
| a2 | | | | | 208 | 13.9 | | | | | |
| a1 | 2 | 26 | 2 | 27 | 165 | 3.6 | | | | | |
| a2 | | | | | 232 | 23.5 | | | | | |
| a1 | 3 | 24 | 3 | 25 | 146 | 3.0 | | | | | |
| a2 | | | | | 215 | 20.8 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2014年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|------|----|------|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 | 塩素イオン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | μs/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| a1 | 4 | 21 | 4 | 22 | 145 | 3.7 | | | | | |
| a2 | | | | | 180 | 11.4 | | | | | |
| a1 | 5 | 19 | 5 | 20 | 145 | 12.2 | | | | | |
| a2 | | | | | 192 | 6.4 | | | | | |
| a1 | 6 | 16 | 6 | 17 | 145 | 3.2 | | | | | |
| a2 | | | | | 204 | 13.0 | | | | | |
| a1 | 7 | 23 | 7 | 24 | 143 | 2.8 | | | | | |
| a2 | | | | | 211 | 11.5 | | | | | |
| a1 | 8 | 25 | 8 | 26 | 156 | 3.0 | | | | | |
| a2 | | | | | 220 | 11.2 | | | | | |
| a1 | 9 | 25 | 9 | 26 | 142 | 3.2 | | | | | |
| a2 | | | | | 220 | 12.0 | | | | | |
| a1 | 10 | 30 | 11 | 12 | 151 | 2.8 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a2 | | | | (報告) | 257 | 9.9 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| a1 | 11 | 18 | 11 | 19 | 136 | 3.2 | | | | | |
| a2 | | | | | 229 | 12.9 | | | | | |
| a1 | 12 | | 12 | | | | | | | | |
| a2 | | | | | | | | | | | |
| a1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| a2 | | | | | | | | | | | |
| a1 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| a2 | | | | | | | | | | | |
| a1 | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| a2 | | | | | | | | | | | |

※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容

<処分場B>

| 2011年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|----|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 μs/cm | 塩素イオン mg/l | カドミウム mg/l | 鉛 mg/l | 六価クロム mg/l | 砒素 mg/l | 総水銀 mg/l |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | | | | | | | |
| b1 | 4 | 18 | 4 | 19 | 262 | 3.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 342 | 6.4 | | | | | |
| b1 | 5 | 31 | 6 | 1 | 286 | 4.7 | | | | | |
| b2 | | | | | 251 | 3.4 | | | | | |
| b1 | 6 | 15 | 6 | 16 | 273 | 4.2 | | | | | |
| b2 | | | | | 368 | 9.3 | | | | | |
| b1 | 7 | 19 | 7 | 20 | 285 | 4.5 | | | | | |
| b2 | | | | | 351 | 8.7 | | | | | |
| b1 | 8 | 17 | 8 | 18 | 284 | 4.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 343 | 7.2 | | | | | |
| b1 | 9 | 27 | 9 | 28 | 318 | 4.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 327 | 5.2 | | | | | |
| b1 | 10 | 25 | 11 | 7 | 297 | 3.9 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | 0.002 | <0.0002 |
| b2 | | | | | 323 | 5.0 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| b1 | 11 | 21 | 11 | 22 | 313 | 4.7 | | | | | |
| b2 | | | | | 329 | 4.5 | | | | | |
| b1 | 12 | 20 | 12 | 21 | 259 | 4.1 | | | | | |
| b2 | | | | | 299 | 4.9 | | | | | |
| b1 | 1 | 17 | 1 | 18 | 280 | 3.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 325 | 4.9 | | | | | |
| b1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 314 | 4.3 | | | | | |
| b2 | 2 | 21 | 2 | 22 | 262 | 8.7 | | | | | |
| b1 | 3 | 27 | 3 | 28 | 642 | 5.4 | | | | | |
| b2 | | | | | 280 | 7.0 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2012年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|----|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 μs/cm | 塩素イオン mg/l | カドミウム mg/l | 鉛 mg/l | 六価クロム mg/l | 砒素 mg/l | 総水銀 mg/l |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | | | | | | | |
| b1 | 4 | 24 | 4 | 25 | 323 | 2.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 276 | 4.4 | | | | | |
| b1 | 5 | 14 | 5 | 15 | 442 | 4.4 | | | | | |
| b2 | | | | | 297 | 5.5 | | | | | |
| b1 | 6 | 12 | 6 | 13 | 391 | 4.1 | | | | | |
| b2 | | | | | 277 | 6.8 | | | | | |
| b1 | 7 | 24 | 7 | 25 | 467 | 5.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 313 | 6.9 | | | | | |
| b1 | 8 | 21 | 8 | 22 | 482 | 5.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 363 | 6.5 | | | | | |
| b1 | 9 | 24 | 9 | 25 | 429 | 2.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 345 | 6.3 | | | | | |
| b1 | 10 | 31 | 11 | 12 | 430 | 5.7 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | 0.001 | <0.0002 |
| b2 | | | | | 342 | 5.1 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| b1 | 11 | 19 | 11 | 20 | 370 | 6.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 432 | 5.4 | | | | | |
| b1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 370 | 7.0 | | | | | |
| b2 | | | | | 334 | 2.0 | | | | | |
| b1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 371 | 7.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 353 | 6.0 | | | | | |
| b1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 414 | 7.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 285 | 4.3 | | | | | |
| b1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 419 | 10.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 272 | 9.3 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2013年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|------|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 | 塩素イオン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | $\mu\text{s/cm}$ | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| b1 | 4 | 16 | 4 | 17 | 308 | 6.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 278 | 4.9 | | | | | |
| b1 | 5 | 14 | 5 | 15 | 288 | 5.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 261 | 5.6 | | | | | |
| b1 | 6 | 17 | 6 | 18 | 288 | 5.7 | | | | | |
| b2 | | | | | 248 | 6.2 | | | | | |
| b1 | 7 | 17 | 7 | 18 | 294 | 5.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 256 | 6.6 | | | | | |
| b1 | 8 | 20 | 8 | 21 | 285 | 5.0 | | | | | |
| b2 | | | | | 289 | 5.4 | | | | | |
| b1 | 9 | 24 | 9 | 25 | 288 | 4.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 258 | 4.6 | | | | | |
| b1 | 10 | 21 | 10 | 22 | 228 | 3.5 | | | | | |
| b2 | | | | | 268 | 2.7 | | | | | |
| b1 | 11 | 18 | 11 | 19 | 184 | 3.1 | | | | | |
| b2 | | | | | 280 | 3.5 | | | | | |
| b1 | 12 | 9 | 12 | 19 | 195 | 3.2 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | 0.001 | <0.0002 |
| b2 | | | | (報告) | 307 | 3.9 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| b1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 290 | 5.7 | | | | | |
| b2 | | | | | 278 | 4.0 | | | | | |
| b1 | 2 | 26 | 2 | 27 | 277 | 6.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 262 | 6.0 | | | | | |
| b1 | 3 | 24 | 3 | 25 | 286 | 5.3 | | | | | |
| b2 | | | | | 265 | 5.8 | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

| 2014年度 | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|------|------|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 採取場所 | 採水月日 | | 分析月日 | | 電気伝導率 | 塩素イオン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
| | 月 | 日 | 月 | 日 | $\mu\text{s/cm}$ | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| b1 | 4 | 21 | 4 | 22 | 178 | 3.4 | | | | | |
| b2 | | | | | 266 | 5.7 | | | | | |
| b1 | 5 | 19 | 5 | 20 | 226 | 4.9 | | | | | |
| b2 | | | | | 243 | 5.8 | | | | | |
| b1 | 6 | 16 | 6 | 17 | 213 | 4.5 | | | | | |
| b2 | | | | | 240 | 5.8 | | | | | |
| b1 | 7 | 23 | 7 | 24 | 222 | 4.2 | | | | | |
| b2 | | | | | 253 | 5.3 | | | | | |
| b1 | 8 | 25 | 8 | 26 | 236 | 4.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 283 | 5.5 | | | | | |
| b1 | 9 | 25 | 9 | 26 | 210 | 4.6 | | | | | |
| b2 | | | | | 250 | 5.1 | | | | | |
| b1 | 10 | 30 | 11 | 12 | 225 | 4.2 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | 0.002 | <0.0002 |
| b2 | | | | (報告) | 276 | 4.0 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.001 | <0.0002 |
| b1 | 11 | 18 | 11 | 19 | 200 | 5.1 | | | | | |
| b2 | | | | | 247 | 4.7 | | | | | |
| b1 | 12 | | 12 | | | | | | | | |
| b2 | | | | | | | | | | | |
| b1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| b2 | | | | | | | | | | | |
| b1 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| b2 | | | | | | | | | | | |
| b1 | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| b2 | | | | | | | | | | | |
| ※上記水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合の措置を講じた年月日及び措置の内容 | | | | | | | | | | | |

4)調整池及び浸出液処理設備の点検に関する事項

当該最終処分場の保有水は工場で再利用するため放流水とはならない。
よって、調整池及び浸出液処理設備は設置していない。

5)残余の埋め立て容量の測定結果

| | 点検年月日 | 測定結果 |
|------|-------------|----------------|
| 処分場A | 2010年 3月31日 | ・残存容積:483m3 |
| | 2011年 3月31日 | ・残存容積:483m3 |
| | 2012年 3月31日 | ・残存容積:483m3 |
| | 2013年 3月31日 | ・残存容積:378m3 |
| | 2014年 3月31日 | ・残存容積:527m3 |
| 処分場B | 2010年 3月31日 | ・残存容積:21,553m3 |
| | 2011年 3月31日 | ・残存容量:13,586m3 |
| | 2012年 3月31日 | ・残存容量:10,644m3 |
| | 2013年 3月31日 | ・残存容量: 8,788m3 |
| | 2014年 3月31日 | ・残存容量: 7,910m3 |

6)更新の履歴

| | | | |
|------|-------------|----|-------------|
| 新規公開 | 2011年 4月28日 | 更新 | 2013年 4月26日 |
| 更新 | 2011年 5月24日 | 更新 | 2013年 5月30日 |
| 更新 | 2011年 6月27日 | 更新 | 2013年 6月28日 |
| 更新 | 2011年 7月29日 | 更新 | 2013年 7月31日 |
| 更新 | 2011年 8月26日 | 更新 | 2013年 8月29日 |
| 更新 | 2011年 9月27日 | 更新 | 2013年 9月25日 |
| 更新 | 2011年10月20日 | 更新 | 2013年10月31日 |
| 更新 | 2011年11月30日 | 更新 | 2013年11月28日 |
| 更新 | 2011年12月28日 | 更新 | 2013年12月27日 |
| 更新 | 2012年 1月25日 | 更新 | 2014年 1月31日 |
| 更新 | 2012年 2月20日 | 更新 | 2014年 2月28日 |
| 更新 | 2012年 3月22日 | 更新 | 2014年 3月31日 |
| 更新 | 2012年 4月19日 | 更新 | 2014年 4月28日 |
| 更新 | 2012年 5月22日 | 更新 | 2014年 5月30日 |
| 更新 | 2012年 6月19日 | 更新 | 2014年 6月25日 |
| 更新 | 2012年 7月23日 | 更新 | 2014年 7月25日 |
| 更新 | 2012年 8月27日 | 更新 | 2014年 8月25日 |
| 更新 | 2012年 9月24日 | 更新 | 2014年 9月25日 |
| 更新 | 2012年11月28日 | 更新 | 2014年10月27日 |
| 更新 | 2012年12月21日 | 更新 | 2014年11月26日 |
| 更新 | 2013年 1月24日 | 更新 | 2014年12月25日 |
| 更新 | 2013年 2月25日 | | |
| 更新 | 2013年 3月25日 | | |